

◆外壁落下等事案（H29年1月以降）

(H29.8.21時点)

NO	日付	場所	建築概要			主な落下物等の内容
			構造	主要用途	築年	
1	H29.1.6	南区中尾	S造 3階建て	物販店舗	築42年	外装材の一部が落下
2	H29.1.30	城南区鳥飼	W造 2階建て	店舗付共同住宅	築29年	軒裏モルタルの一部が落下
3	H29.2.9	南区高宮	S造 5階建て	共同住宅	築34年	外装材の一部が落下の恐れ
4	H29.3.29	中央区今川	S造 3階建て	共同住宅	築34年	2階バルコニー(手すり壁)全面が落下
5	H29.4.30	博多区住吉	S造 3階建て	店舗	築47年	3階の梁型の一部が落下
6	H29.5.3	博多区博多駅前	S造10階建てに付随する 屋外看板(袖看板)	事務所	築44年 (看板設置年不明)	屋外看板の一部が落下
7	H29.6.24	中央区春吉	S造 5階建て	店舗付共同住宅	築48年	3階、4階、5階の梁型の一部が落下
8	H29.6.30	中央区大楠	W造 2階建て	店舗	築53年	外装材の一部が落下
9	H29.6.30	中央区荒戸	RC造 3階建て	専用住宅	築41年	軒裏モルタルの一部が落下
10	H29.7.11	博多区住吉	W造 2階建て	長屋 (現在:空き家)	建築年次不詳	外装材の一部が落下の恐れ
11	H29.8.3	博多区神屋町	W造 3階建て	事務所	建築年次不詳	2階外装材の一部が落下
12	H29.8.4	中央区春吉	S造 3階建て	店舗付共同住宅 (現在:空き家)	築36年	外装材の一部が落下
13	H29.8.9	博多区須崎町	W造 3階建て	店舗付住宅	建築年次不詳	3階外装材の一部が落下
14	H29.8.15	中央区舞鶴	S造 6階建て	店舗付共同住宅 (現在:空き家)	築34年	4階バルコニー(手すり壁)の一部が落下
15	H29.8.16	早良区高取	W造 2階建て	店舗付住宅	築58年	2階外装材の一部が落下
16	H29.8.16	城南区鳥飼	S造 4階建て	店舗付住宅 (現在:空き家)	築41年	2階~3階間の外装材の一部が落下
17	H29.8.20	博多区博多駅中央街	RC造 地下1階/地上8階建て	事務所	築9年	8階外装材一部が落下の恐れ